




Zarząd Powiatu w Policach

Police, dnia 29 maja 2020 r.



Pan
Janusz Szwyd
Radny Powiatu Polickiego

KD.0003.7.2020.MS

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 14 maja 2020 r., a także mając na uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) oraz art. 237 § 2 i art. 238 § 1 w związku z art. 247 Kodeksu postępowania administracyjnego, Zarząd Powiatu w Policach uprzejmie informuje, co następuje.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach zlecił firmie zajmującej się konserwacją urządzeń sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg powiatowych analizę przyczyn wadliwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Asfaltowej, Cisowej i Klonowej w Policach. W wyniku wykonanego przeglądu technicznego stwierdzono, że przyczyną problemów jest uszkodzenie mechaniczne pętli indukcyjnej w ul. Cisowej oraz awaria sterownika sygnalizacji świetlnej. Nie jest możliwa naprawa sterownika z uwagi na to, że części do tego rodzaju urządzenia nie są już produkowane od ponad 15 lat, natomiast naprawa pętli indukcyjnej możliwa jest wyłącznie poprzez jej ponowne wykonanie. Szacowany koszt tego remontu to ok. 70 000 zł.

W chwili obecnej nie dysponujemy środkami finansowymi, które pozwalałyby na zlecenie wykonania tej naprawy. Zarząd Powiatu w Policach zdaje sobie jednak sprawę z pilności realizacji tego zadania, dlatego podejmie kroki w celu jak najszybszego zgromadzenia odpowiednich środków finansowych na ten cel.

Janusz Szwyd
STAROSTA
Janusz Szwyd

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. ST
3. SW
4. SC
5. SF
6. SP

1999-2019
20 lat razem