

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Policach:
(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - Docieplenie budynków przy ul. Korczaka nr 51, 51a, 53;
 - Remont dachów płaskich w budynku przy ul. Korczaka nr 51a;
 - Wymiana stolarki okiennej na PCV w budynku przy ul. Korczaka nr 53.(część opisowa + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - Wymiana zaworów na termostatyczne w budynkach przy ul. Korczaka nr 51a i 49;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach:
(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - Docieplenie ścian sali gimnastycznej przy szkole SOSW przy ul. Korczaka 17;
 - Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej;(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu)
 - Wymiana przeciekających rur kanalizacyjnych w budynku przy ul. Korczaka 5-7 (kuchnia ze stołówką).
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie:
 - ❑ Budynek administracyjno – gospodarczy:
(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - przeprofilowanie „polbruku” i wykonanie odprowadzenia wód deszczowych poza obręb budynku i chodnika,
 - ❑ Budynek internatu z przybudówką:
(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - wykonanie zadaszenia tylnego wejścia do budynku internatu w celu ochrony schodów przed wpływem czynników zewnętrznych,
 - wykonanie izolacji i ułożenie nowych płytek na balkonie nad stołówką,
 - wykonanie izolacji sufitu w piwnicy, zabezpieczenie przed zapadaniem, likwidacja świetlika i modernizacja wejścia do kotłowni,
 - wyprofilowanie chodnika wokół budynku celem właściwego odprowadzania wód opadowych;
 - ❑ Budynek szkoły:
(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - wykonanie izolacji na tarasie celem likwidacji zagrzybienia na suficie sali gimnastycznej zlokalizowanej pod tarasem,
 - likwidacja czterech okien w pomieszczeniach piwnicy usytuowanych poniżej poziomu terenu, następnie ich zamurowanie i zasypanie ziemią.
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży:
(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - Docieplenie dachu oraz pomieszczeń hali sportowej.
5. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach:
(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - Remont i docieplenie stropodachu „starej” części szkoły;
(część opisowa + część graficzna + korekta kosztorysu + specyfikacja techniczna)
 - Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych pływalni szkolnej;
 - Ocieplenie budynku pływalni i malowanie elewacji.